

**Miejskie Przedszkole nr 15  
w Zgierzu  
ul. T. Boya - Żeleńskiego 10**

Zgierz 29. 08. 2014 r.

**PROTOKÓŁ**

**z kontroli stanu bezpieczeństwa i higieny pracy  
w Miejskim Przedszkolu nr 15  
w Zgierzu  
ul. T. Boya – Żeleńskiego 10**

przeprowadzonej w dniach 29 sierpnia 2014 r.  
przez specjalistę ds. BHP p. Janusza Stasiaka.

Protokół sporządzono w jednym egzemplarzu, zainteresowane strony otrzymują kserokopię powyższego protokołu.

W dniu 29 sierpnia 2014 r. na polecenie Dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 15 w Zgierzu, Pani Małgorzaty Bartosik przeprowadzono -na terenie placówki przedszkola kontrolę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy.

### **Lokalizacja**

Pomieszczenia przedszkola zlokalizowane są w Zgierzu przy ulicy Boya Żeleńskiego 10. Mieszczą się one na parterze wielorodzinnego budynku mieszkalnego będącego w zasobach Zgierskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Oświetlenie w przedszkolu realizowane jest przy użyciu lamp ze świetlówkami.

Brak jest pomiarów natężenia oświetlenia elektrycznego pomieszczeń przedszkola.

### **Zalecenia:**

- wykonać pomiary natężenia oświetlenia elektrycznego pomieszczeń przedszkola.

### **Teren przed wejściem do przedszkola**

Teren wokół przedszkola ogrodzony jest stalową siatką ogrodzeniową. Siatka ogrodzeniowa oraz brama i furtka wejściowa są sprawne technicznie.

Wyposażenie placu zabaw dla dzieci przy przedszkolu osadzone jest pewnie w podłożu a jego stan techniczny nie budzi zastrzeżeń.

### **Instalacje**

Przedszkole posiada następujące rodzaje instalacji:

- Instalacja centralnego ogrzewania
- Instalacja wodna
- Instalacja kanalizacyjna
- Instalacja gazowa
- Instalacja elektryczna
- Instalacja oświetleniowa
- Instalacja telefoniczna miejska

Z przeglądu dokumentów wyżej wymienionych instalacji wynika iż pomiary:

- rezystancji izolacji,
- skuteczności ochrony od porażen prądem elektrycznym,
- szczelności instalacji gazowej,
- sprawności przewodów wentylacyjnych,

są realizowane na bieżąco.

Stan pozostałych instalacji nie budzi zastrzeżeń.

### **Pomieszczenia lekcyjne**

Pomieszczenia, w których prowadzone są zajęcia lekcyjne nie wykazują nieprawidłowości. Powłoki tynkowe i malarskie są w dość dobrym stanie technicznym jednak w niedługim czasie będą wymagały odnowienia. Podłogi pokryte są wykładziną PCV oraz wykładziną dywanową. Wykładziny bez widocznych uszkodzeń.

Na polecenie Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Zgierzu w pomieszczeniach lekcyjnych zamontowano drewniane osłony na grzejniki centralnego ogrzewania.

## **Szatnia**

Szatnia dla dzieci mieści się w osobnym pomieszczeniu. Jej stan techniczny nie budzi zastrzeżeń.

## **Pomieszczenia administracyjno – biurowe**

Pomieszczenia administracyjno – biurowe są w dobrym stanie technicznym. Ściany i sufity bez widocznych pęknięć tynku i ubytków. Stan powłok malarskich jest bardzo dobry. Podłogi są równe, pokryte wykładziną PCV lub wykładziną dywanową.

## **Pomieszczenia higieniczno – sanitarne**

Toalety dla dzieci oraz dla pracowników są w bardzo dobrym stanie technicznym. Ewentualne usterki są na bieżąco likwidowane przez konserwatora.

## **Oświetlenie i wentylacja**

We wszystkich pomieszczeniach lekcyjnych znajdują się okna zapewniające dobre oświetlenie naturalne.

Wentylacja pomieszczeń odbywa się przy zastosowaniu przewietrzania, czyli poprzez otwieranie okien podczas przerw między zajęciami a w razie potrzeby także w czasie zajęć.

## **Kuchnia**

Stan techniczny kuchni nie budzi zastrzeżeń. W pomieszczeniach kuchni na pokrycie podłóg zastosowano płytki ceramiczne.

Wszystkie urządzenia i instalacje ( gaz, woda, kanalizacja, CO, elektryczność, oświetlenie) są sprawne technicznie i nie stwarzają zagrożenia.

## **Oznaczenia ewakuacyjne i sprzęt przeciwpożarowy**

W ciągach komunikacyjnych umieszczone są znaki ewakuacyjne wskazujące kierunek ewakuacji, zgodne z **PN-92/N-01256/02 ZNAKI BEZPIECZEŃSTWA- EWAKUACJA**.

Pomieszczenia przedszkola należą do kategorii zagrożenia ludzi **ZL III**.

Na każde 100 metrów kw. powierzchni powinna przypadać jednostka gaśnicza o masie środka gaśniczego minimum 2 kg.

Przedszkole na wypadek pożaru wyposażone jest w następujące środki gaśnicze:

- Gaśnice proszkowe

Gaśnice przeciwpożarowe rozlokowane są w kluczowych miejscach placówki.

Miejsca te są wyraźnie oznakowane znakami oznaczającymi sprzęt przeciwpożarowy zgodnymi z **PN-92/N-01256/01 ZNAKI BEZPIECZEŃSTWA**,

Stan techniczny sprzętu przeciwpożarowego jest na bieżąco kontrolowany przez przedstawiciela firmy zajmującej się przeglądami i legalizacją sprzętu przeciwpożarowego.

## **Odzież robocza**

Odzież robocza i ochronna oraz środki ochrony indywidualnej wydawane są nauczycielom i pracownikom na bieżąco zgodnie z tabelą norm przydziału. Tabelę opracowano przy udziale kierownictwa i przedstawicieli grup zawodowych zatrudnionych w przedszkolu.

## Szkolenia w zakresie BHP

Pracownicy przedszkola posiadają ważne profilaktyczne badania lekarskie, szkolenia wstępne i okresowe w zakresie BHP udokumentowane w aktach osobowych.

## Wypadki przy pracy i choroby zawodowe

Przedszkole na bieżąco prowadzi rejestr wypadków uczniowskich na formularzu stanowiącym załącznik do **Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. (D.U. nr.6. poz. 69)**. Prowadzony jest również rejestr wypadków przy pracy nauczycieli, pracowników szkoły, a także rejestr chorób zawodowych.

Przedszkole posiada szereg urządzeń elektrycznych audiowizualnych i komputerowych. Sprzęt ten jest w pełni sprawny technicznie, co zapewnia bezpieczną pracę i obsługę.

## Organy kontrolne

Organami nadzorującymi pracę przedszkola są:

- Kuratorium Oświaty
- Państwowa Inspekcja Pracy
- Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna
- Państwowa Straż Pożarna
- Urząd Miasta Zgierza

Wszelkie zalecenia wyżej wymienionych są realizowane na bieżąco.

Przedszkole współpracuje ze specjalistą ds. BHP, który sprawuje nadzór nad placówką. Na bieżąco prowadzone są prace związane z przeglądami stanu technicznego pomieszczeń oraz wyposażenia.

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe  
"BEHAPOWIEC"  
Główny specjalista ds. BHP  
  
mgr inż. Janusz Stasiak

.....  
(pieczętka i podpis specjalisty ds. BHP)

DYREKTOR  
Miejskiego Przedszkola Nr 15  
w Zgierzu  
  
mgr Małgorzata Bartosik

.....  
(pieczętka i podpis dyrektora przedszkola)

  
.....  
(pieczętka i podpis SIP)